

Generalforsamling i Ålaug for Øvre Suså

- Indlæg v. Ane Popp-Kristensen, Erhvervspolitisk afdeling,
Gefion




Åmose Å sagen

Uenig med Holbæk Kommune vedr. vedligeholdelse

- Uenig om tolkningen vedr. areal under bundkoten skal medtages i beregninger
 - Kommunens egne vandspejlsberegninger viser regulativet er overholdt
- Sidste grødeskæring i fuld regulativmæssig bundbredde

Opmåling af Åmose Å



Figur 4. Mulige tværsnitsarealer i Åmose Å.

Åmose Å - sagen


Sagen er vundet i Natur – og Miljøklagenævnet:

- Væsentlige mangler i kommunens afgørelse vedr. vedligeholdelse – afgørelse ophæves
- Nævnet vil grundet de væsentlige mangler ikke tage stilling til spørgsmålet om grødeskæring og areal
- Regulativtypen A/H kendes ulovligt ift. vandløbsloven
- Regulativteksten skal forstås ordret

Konsekvenser af afgørelse

- Regulativet skal revideres (ulovligt)
- Alle vandløb med A/H regulativer skal have nyt regulativ
- Nye regulativerne skal tage udgangspunkt i gl. tilstand (før ulovlig regulativ)
- Usikkerhed om tolkning af overholdelse af regulativ (grødeskæring-areal u. kote)
- Kalundborg, Sorø og Holbæk vil samarbejde med Vandløbslav og Gefion om revision
- Udlicitering af myndighedsopgave - SWECO





gefion

VI SKABER VIDEN, VÆKST OG VÆRDI

Sagen rejser nye spørgsmål ...

Vandløbsloven: Nyt regulativ tager udgangspunkt i faktisk tilstand

- Men reguleret ulovligt siden 1996, derfor forkert faktisk tilstand
- Advokat notat (Gefion, Ålav, ØØL) anvendelse af regulativ før 1996?
- Retsstilling vedr. erstatningskrav efter oversvømmelser
- Notatet tænkes anvendt til alle kommuner
 - 60% regulativer i Kalundborg er A/H
 - Mange store vandløb, Susåen, Saltø Å

Åmose Å – december 2015



Vandløbsregulativets tekst

- 3. Vandløbets vedligeholdelsesgrundlag**
- 3.1 Amtsrådet har besluttet, at den omhandlede strækning af Åmose Å fra st. 9.320 - st. 24.986 skal vedligeholdes, så der opretholdes tværsnitsprofiler, som opfylder et krav om et minimumstværsnitsareal, mens strækningen st. 24.986 - 25.896 er tunnelstrækningen uden løbende vedligeholdelse.
- 3.2 Minimums-tværsnitsarealet defineres som størrelsen af det areal, der mindst skal forefindes under nogle bestemte vandstandskoter på et hvilket som helst sted på vandløbsstrækningen.
- Minimums-tværsnitsarealer angives som arealet af tværsnittet under koterne 30 cm, 60 cm og 110 cm over de "teoretiske" bundkoter, der oftest er identiske med bundkoterne i det tidligere regulativ. De anførte værdier i skemaerne på side 5 og 6 er minimumstværsnitsarealer.
- 3.3 Tværsnitskontrol og kontrol af vandstand foretages ved skalapælene nr. 10-17, men kan principielt foretages hvor som helst i vandløbet.

Vandløbsregulativets tekst

Grødeskæring

- 8.6 Grødeskæring foretages efter behov og ud fra krav til strømrendebredde. Kontrol sker i hele vandløbets længde.
- 8.7 Grødeskæring foretages normalt 3 gange årligt fordelt med 1 gang i hver af følgende 3 perioder: 1/5 - 1/6, 15/6 - 15/7 og 1/9 - 1/11.
- 8.8 Grødeskæringen foretages således, at grøden kun fjernes i vandløbets naturligt slyngede strømrende i de bredder, som er angivet i afsnit 3.8. Ved den 3. og sidste grødeskæring om efteråret skæres i fuld regulativmæssig bundbredde.